

# ご使用の前に

## 着座スイッチ ISA3



このたびはSMC着座スイッチISA3シリーズをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。  
この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、  
十分に理解してください。お読みになった後も手元においてご使用ください。

本製品および制御ユニットの取扱いに関する詳細な資料については、  
当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)もしくは、  
お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)およびその他の安全法規に加えて、必ず守ってください。

**△ 注意:** 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

**△ 警告:** 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

**△ 危険:** 切断した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

### ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないことを示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。)
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。


### ■取扱い者について

①取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。

組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。


②組立・操作・保守点検に当たっては、取扱説明書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

## 製品各部の名称とはたらき



名称	機能	
表示部	下図を参照ください。	
UPボタン(Ⓐボタン)	モード選択、サブ画面の表示選択、ON/OFFしきい値を増加させます。	
SETボタン(Ⓑボタン)	各モードの変更、しきい値の設定などに使用します。	
DOWNボタン(Ⓒボタン)	モード選択、サブ画面の表示選択、ON/OFFしきい値を減少させます。	
コネクタ	ケーブルを接続する部分です。	
SUPポート(供給ポート)	圧力を供給するためのポートです。	
ブラケット取付け穴	ブラケット取付け時に使用します。	
増連用の連結穴	製品を連結する場合に使用します。	
DINレール取付け部	OUTポート(検出ポート)	ノズル側に配管するポートです。
大気開放ポート	ケース内部に大気圧を吸込むためのポートです。	
DINレール取付け部	DINレール取付け時に使用します。	

### 表示部




名称	機能
メイン画面	ON/OFF表示、表示値、エラーコードを表示します。(2色表示)
動作表示灯	出力状態を表示します。スイッチ出力がONすると緑色に点灯します。
サブ画面	レベルメータ、表示値、しきい値、圧力値等を表示します。
キーロック表示	キーロック状態になると点灯します。
単位表示(圧力)	サブ画面に圧力を表示させている時、選択されている圧力の単位が表示されます。

## 取付け・設置

### ■配管方法

#### ○SUPポート(供給ポート)およびOUTポート(検出ポート)

- ・綴付トルクを守って取付けてください。(適正トルク(Rc1/8・G1/8): 7~9 Nm)
- ・φ6ワントッピングハンドは、外径6 mm、内径4 mmのチューブを使用してください。
- ・φ4ワントッピングハンドは、外径4 mm、内径2.5 mmのチューブを使用してください。




#### ○大気開放ポート

- ・大気開放ポートが水・埃等で塞がれる可能性がある場合は別売のチューブを大気開放ポートに接続してください。
- ・チューブは当社のTUO425(材質: ポリウレタン、外径φ4、内径φ2.5)を推奨します。
- ・チューブの先端は水・埃等がかかるない安全な場所に設置してください。
- ・チューブは折り曲がらないように注意してください。

### ■設置方法


#### ○DINレール

- ・爪1をDINレールに掛けます。
- ・爪2を力チッと音がするまではめ込みます。



#### ○ブラケット


- ・ブラケットを製品に付属の取付ねじ(3本)で取付けてください。
- ・取付ねじの綴付トルクは0.45 Nm±10%にて取付けてください。
- ・製品をブラケットで取付ける場合、M5相当のねじ(2本)で設置してください。
- ・ブラケット板厚は、約1.6 mmになります。
- ・取付穴加工寸法は、当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)より外形寸法図を参照ください。



### ■配線方法

#### ○コネクタの脱着方法

- ・本体側コネクタのキーとケーブル側コネクタのキー溝の向きを合わせ、垂直に挿入します。
- ・ケーブル側コネクタのローレット部を時計方向に回します。
- ・ローレット部がしまったら接続完了です。



#### ○コネクタピン番号(本体側)


ピン番号	内容
1	DC(+)
2	1出力:N.C. 2出力:OUT2
3	DC(-)
4	OUT1

#### ○コネクタピン番号(ケーブル側)


ピン番号	内容	ケーブル色
1	DC(+)	茶
2	1出力: N.C. 2出力: OUT2	白
3	DC(-)	青
4	OUT1	黒

## しきい値の設定

電源を投入




供給圧力が80~220 kPaの場合、自動的に測定モードになります。  
メイン画面にはスイッチ出力状態(ON/OFF)が表示されます。  
サブ画面にはレベルメータが表示されます。



OFF表示例

ON表示例

#### 例: スイッチ出力の様子




表示値がしきい値よりも小さくなると、スイッチ出力がONします。(グラフの実線)  
表示値がしきい値から応差分大きくなると、スイッチ出力がOFFします。(グラフの点線)

### ■設定前の準備

- 1) 製品に圧力を供給します。
- 2) ワークを検出ノズルにセットします。

### ■操作方法

- (1)測定モードでⒶボタンを押すと、メイン画面に表示値、サブ画面にしきい値が表示されます。
- (2)ⒶまたはⒷボタンを押してしきい値を調整します。  
※：ⒶとⒷボタンを同時に1秒以上長押しし、しきい値消灯後にボタンを離すと、自動的にしきい値が表示値と同値になります。(スナップショット機能)
- (3)Ⓐボタンを押すとしきい値の設定が完了し、測定モードに戻ります。



## 機能の設定

各機能を設定する場合は、ファンクション選択モードにて設定します。

\*: ファンクション選択モードに関する詳細な内容については、当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)より取扱説明書をご確認ください。

### ■操作方法



※: サブ画面には[ファンクション]の機能を示す表示と[設定内容]が交互に表示されます。

### ■出荷時の設定状態

ファンクション番号	機能	出荷時の設定
F 0	圧力値の単位表示 *1	[ PA ] kPa
	しきい値	[ ISA3-F : [ 20 ], ISA3-G : [ 50 ], ISA3-H : [ 50 ] ]
F 1	OUT1の設定	[ ISA3-F : [ -3 ], ISA3-G : [ 20 ], ISA3-H : [ 20 ] ]
	表示色	[ E ] ON時緑、OFF時赤
	出力モード	[ 2_P ] 正転出力
	出力反転	[ 2_P ] 逆転出力
F 2 *2	OUT2の設定	EPL : [ 25 ] kPa
	表示色	[ E ] 50 kPa
	応答時間	rES : [ 1000 ]
F 6	表示補正機能	[ 0.0 ] 補正値: 0.0
F10	サブ画面の設定	[ LEVEL ] レベルメータ表示
F80	省電力モードの設定	[ ON ] 通常表示
F81	キーロック時の暗証番号入力の選択	[ OFF ] 入力しない
F90	全項目設定	[ OFF ] 全項目設定しない
F98	強制出力機能	[ normal ] 強制出力しない
F99	出荷後の復帰	[ OFF ] 備考しない

\*1: 単位切換機能付製品のみ設定可能です。

\*2: 2出力タイプの場合。

### ■[F99]出荷状態へ復帰

設定を工場出荷時状態へ戻すことができます。

- (1)[F99]を表示させてⒶボタンを押すと、メイン画面に[in]、サブ画面に[OFF]が表示されます。
- (2)ⒶまたはⒷボタンを押して[on]を表示させます。
- (3)ⒶとⒷボタンを同時に5秒以上押すと工場出荷状態に復帰し、[F99]が表示されます。
- (4)Ⓐボタンを2秒以上押して、測定モードに戻ります。

### ■サブ画面の表示内容について

測定モードにてⒶまたはⒷボタンを押すと、サブ画面の表示内容を一時的に切替えることができます。切替えてから30秒後に、ファンクション選択モードの[F10]で設定されている表示内容へ自動的に復帰します。



### ■キーロック機能

- (1)測定モードでⒶボタンを5秒以上押し続けると、サブ画面に[UnLoc]が表示されます。
- (2)ⒶまたはⒷボタンを押して[Loc]を表示させます。
- (3)Ⓐボタンを押すとキーロック状態になり、測定モードに戻ります。