
名称 取扱説明書

空一空ポジショナ

IP5000型

IP5100型

目 次

	ページ
はじめに	1
安全上のご注意	1～2
1. 仕様	3
2. 動作原理	4～5
2-1 IP500型	4
2-2 IP510型	5
3. 取付け	6～9
3-1 IP500型	6～7
3-2 IP510型	7～9
4. 配管及び内器フィードバックユニットの取付け	9～11
5. 調整	12
5-1 零点調整及びスパン調整	12
5-2 感度調整	13
6. 保守点検	14
7. 取扱い上の注意	15
8. トラブルシューティング	16～18
9. 付属品	19～20
9-1 出力絞り入りパイロットバルブ	19
9-2 フォークレバー式継手	19
9-3 外部フィードバックレバー	20
10. オプション仕様	20
10-1 開度インジケータ付	20
10-2 バイパス弁の内蔵	20
10-3 均圧弁の内蔵	20
12. 型式表示	21
13. 付図	22～26

はじめに

I P 5 0 0 0 シリーズ 空空ポジショナは、空気圧式アクチュエータに取り付けられ調節計からの信号圧力により空気圧パイロットバルブが作動し、アクチュエータの動きを正確にコントロールします。

安全上のご注意

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みの上、内容を理解した上で製品を正しくお使いください。

取扱説明書は、大切に保存し必要なとき参照できるようにして戴き、また、最終ユーザに必ずお届ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い戴き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、ISO 4414（注1）、JIS B 8370（注2）およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。



注 意 : 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警 告 : 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危 険 : 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

(注1) ISO 4414 Pneumatic fluid power-Recomendations for the application of equipment to transmission and control systems.

(注2) JIS B 8370 空気圧システム通則



警 告

①空気圧機器の適合性に関しては、空気圧システム及び計装システムの設計者又は仕様を決定する人が判断してください。

本製品は、システムへの適合性の決定は空気圧システム及び計装システムの設計者又は仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムを決定した人の責任になります。

これからも最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②充分な知識と経験を持った人が取り扱ってください。

圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立や操作、メンテナンスなどは、充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは機械・装置の取扱い、機器の取り外しを絶対に行わないでください。

- A. 機械・装置の点検や整備は、被動体の落下防止処置や暴走防止処置などが為されていることを確認してから行ってください。
- B. 機器を取り外すときは、上述の安全処置が取られていることの確認を行い、エネルギー源である供給空気と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
- C. 機械・装置を再起動する場合、回りの安全に留意し注意して行ってください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、当社へご相談くださるようお願い致します。

- A. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。
- B. 原子力、鉄道、航空、車両、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用。
- C. 人や財産へ大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。

1. 仕様

表1 仕様表

型 式 項 目	IP5000		IP5100						
	バーナー式		ローラー式						
	单 動	複 動	单 動	複 動					
供給圧力	0.14~0.7MPa								
入力圧力	0.02~0.1MPa								
標準ストローク	10~85mm		60° ~100°						
感度	0.1%F.S.以内	0.5%F.S.以内							
リニアリティ	±1%F.S.以内	±2%F.S.以内							
ヒステリシス	0.75%F.S.以内	1%F.S.以内							
繰返し性	±0.5%F.S.以内								
出力流量 注1	80l/min(ANR)以上(SUP=0.14MPa)								
	200l/min(ANR)以上(SUP=0.4MPa)								
空気消費量 注2	5l/min(ANR)以内(SUP=0.14MPa)								
	11l/min(ANR)以内(SUP=0.4MPa)								
周囲温度及ビ 使用流体温度	-20°C~80°C(標準)								
温度係数	0.1%F.S./°C以内								
空気接続口	Rc1/4 (標準)								
主要構成部品	アルミニウム、ステンレス鋼、黄銅、ニトリルゴム								
質量	約 1.4kg	約 1.2kg							
寸法	118×102×86 (本体部分)	118×92×77.5 (本体部分)							

注1：出力流量に関しては、図1を参照してください。

注2：空気消費量に関しては、図2を参照してください。

* 標準空気 温度 20° { 293K } , 絶対圧 { 101.3 KPa } , 相対湿度 A 65%湿り空気。




図1 出力流量特性




図2 空気消費量特性

2. 動作原理

2-1 IP 500型

ポジショナのSIGポートに印加された入力圧力が増加すると、ベローズがバランスレバーを左方に押します。この動きは連結スプリングを介して、フラッパを左方へ動かしますので、ノズルとフラッパの間隔が開いて、パイロットバルブのノズル背圧が降下します。その結果、定圧室の圧力平衡がくずれ、排気弁は給気弁Bを右方へ押して給気弁Bが開きます。このためOUT1の出力圧力が上昇し、ダイヤフラム弁が下方に動きます。

ダイヤフラム弁の動きはフィードバックレバー、伝達レバー、ローラを介してフィードバックアームを右方へ振らせます。この振れによりフィードバックスプリングの張力が増加し、バランスレバーに作用します。

ダイヤフラム弁はフィードバックスプリングの張力とベローズの発生力とが平衡するまで動きますので、常に入力圧力に比例した位置に設定されます。

信号空気圧が減少する場合は前記と逆の動きをします。




図3 IP 500型のブロック線図




図4 IP 500型動作原理図

2-2 IP5100型

ポジショナのS I Gポートに印加された入力圧力が増加すると、ベローズがバランスレバーを左方に押します。この動きは連結スプリングを介して、フラッパを左方へ動かしますので、ノズルとフラッパの間隔が開いて、パイロットバルブのノズル背圧が降下します。その結果、定圧室の圧力平衡がくずれ、排気弁は給気弁Bを右方へ押して給気弁Bが開き、O U T 1の出力圧力が上昇します。

一方、排気弁の右方向への動きにより排気口Aが開くため、O U T 2の出力圧力は降下します。したがって、揺動アクチュエータの圧力室1と圧力室2に圧力差が生じ、アクチュエータ主軸は矢印方向へ回転します。

アクチュエータ主軸の動きは、フィードバックシャフト、カム、ベアリングを介して、フィードバックアームを右方へ振らせます。この振れによりフィードバックスプリングの張力が増加し、バランスレバーに作用します。

揺動アクチュエータはフィードバックスプリングの張力とベローズの発生力とが平衡するまで動きますので、常に入力圧力に比例した位置に設定されます。

信号空気圧が減少する場合は前記と逆の動きをします。




図5 IP5100型のブロック線図




図6 IP5100型動作原理図

3. 取付

!**警 告**

- (1) 設置場所には、必ず保守点検に必要なスペースを確保してください。
- (2) カムの取付及び位置合わせ時は、指を挟まれないようご注意ください。
作業は事前に供給圧力を断ち、必ずポジショナ及びアクチュエータ内の圧縮エアーを放出してから行ってください。

!**注 意**

- (1) アクチュエータとポジショナとの接続が、確実に強固に取付られているか確認ください。

3-1 IP5000型（レバータイプレバー式）

ポジショナとダイヤフラム弁とは取付け方法に応じたブラケットを製作し、ポジショナの側面または裏面の取付けネジ穴を使って、しっかりと固定してください。

ポジショナの側面を使用した取付けの場合、“P”マーク取付けネジは従来品のIP300型と互換性があり、また、“E”マーク取付けネジは従来品のIP600型及びIP6000型と互換性があります。




図7 “P”マーク, “E”マーク取付穴の位置

3-1-1 アクチュエータへの取付け例




図8 ダイヤフラム弁へ直接取付けを取付け例

ポジショナの側面の取付けネジ穴とダイヤフラム弁のヨーク側面の取付けネジ穴を利用して直接取付けてください。




図9 L型ブラケットを利用した取付け例

ポジショナの側面の取付けネジ穴とダイヤフラム弁の正面マウントの取付けネジ穴を利用して取付けてください。




図10正面ブラケットを利用した取付け例

ポジショナの裏面の取付けネジ穴とダイヤフラム弁の正面マウントの取付けネジ穴を利用して取付けてください。

3-1-2 ポジショナと連結金具の位置関係




図11

3-2 IP5100型

ポジショナとロータリアクチュエータとは取付け方法に応じたブラケットを製作し、
ポジショナの側面または裏面の取付けネジ穴を使って、取付けてください。

ポジショナの側面を使用した取付けの場合、“P”マーク取付けネジは従来品のIP
310型と互換性があり、また、“E”マーク取付けネジは従来品のIP610型及び
IP6100型と互換性があります。なお、フォークレバーアッセンブリMタイプは、
従来のセレーション締手と互換性をもたせていますのでそのまま使用できます。




図12 “P”マーク, “E”マーク取付穴の位置

3-2-1 アクチュエータへの取付け例




図13 ポジショナ側面ネジを利用した取付け例

ポジショナの側面の取付けネジ穴
とアクチュエータの上面の取付けネ
ジ穴を利用して取付けてください。

(1) 入力信号 50 % の時バルブシステムと
フィードバックレバーが直角になる
ように（入力信号 50 % を基準に振
り分けになるように）取付けてくだ
さい。

(2) フィードバックレバーの振れ角が
10° ~ 30° の範囲になるように
取付けてください。

3-2-2 フィードバックシャフトとの接続




図15 フォークレバー式継手を使用した取付け例

3-2-3 カムの取付け手順




図16 カム取付け例


使用するアクチュエータを起動位置の状態にして、フィードバックアームユニットとカムの接点がカム上の基線と合うようにカムを取付けてください。

- (3) カムの取付けは危険ですので供給圧力を加えないで行ってください。
- (4) 弊社出荷時、カムはシャフトに仮締めしてありますが、カムは、ロックナットにて確実にロックしてください。（締付トルク2.0～2.5Nm）

- (1) ポジショナのフィードバックシャフトとロータリアクチュエータの主軸とが、ほぼ同心（フィードバックシャフト先端のスプリングピンがフォークレバーアッセンブリ軸先端穴に入る範囲）になるよう取付けてください。
- (2) 従来のIP310用セレーション継手タイプは特注仕様で対応可能です。
(別途、御相談ください。)

3-2-4 開度表示板取付け手順

- (1) カムをロックし、零点調整及びスパン調整後（5項 調整参照）開度表示板を付属のM3ネジでシャフトに固定してください。その際、図17において開度表示板の矢印の先端がフィードバックアームのベアリングの中心を向くような状態にしてください。表2の状態（I）（II）を参照ください。
- （開度表示窓 0° 位置スタートの場合）



- (2) 開度表示を $90^\circ \rightarrow 0^\circ$ と表示する時（開度表示窓 90° 位置スタートの場合）の取付け関係を表2の状態（III），（IV）に示します。なお、開度表示は、開度の目安として用いてください。

図17 開度表示板取付け例

表2 開度表示板の取付け関係

表示の仕方 作動形式	$0^\circ \rightarrow 90^\circ$		$90^\circ \rightarrow 0^\circ$	
	正作動	逆作動	正作動	逆作動
開度表示取付基盤位置	A	A	B	C
カム及ビ 開度表示板 の取付け				
開度表示窓	 P/P POSITIONER MODEL IP5100			
状態	(I)	(II)	(III)	(IV)

4. 配管及び内器フィードバックユニットの取付



注 意

配管時にはポジショナに異物等が混入せぬよう、配管前に十分フラッシングを行い、管内の切り粉、切削油、ゴミ等を除去してください。

表3 配管方法(1)











		IP5000型レバータイプ	IP5100型ロータリータイプ
単 正 作 動	ポジショナ: IP5000型 作動: 入力信号増のときシステムの動きが 矢印方向	 <p>OUT2はプラグ</p>	 <p>OUT1はプラグ</p>
	ポジショナ: IP5100型 作動: 入力信号增加のとき、アクチュエータの 主軸が時計回転	 <p>OUT2はプラグ</p>	
動 逆 作 動	ポジショナ: IP5000型 作動: 入力信号増のときシステムの動きが 矢印方向 (正作動駆動部を用いた逆作動)	 <p>OUT1はプラグ</p>	 <p>OUT2はプラグ</p>
	ポジショナ: IP5100型 作動: 入力信号增加のとき、アクチュエータの 主軸が反時計回転	 <p>OUT1はプラグ</p>	

表4 配管方法(2)

	IP5000型レバータイプ	IP5100型ロータリタイプ
複正作動	<p>ポジショナ：IP5000型 作動：入力信号増のときシリンダロッドの動きが矢印方向</p>  <p>スパン調レバー 正位置</p>	<p>ポジショナ：IP5100型 入力信号増加のとき、アクチュエータの主軸が時計回転</p>  <p>主軸 復動アクチュエータ OUT1 OUT2 ポジショナのカムはDA面</p>
動逆作動	<p>ポジショナ：IP5000型 作動：入力信号増のときシリンダロッドの動きが矢印方向</p>  <p>スパン調レバー 逆位置</p>	<p>ポジショナ：IP5100型 入力信号増加のとき、アクチュエータの主軸が反時計回転</p>  <p>主軸 復動アクチュエータ OUT2 OUT1 ポジショナのカムはRA面 SUP SIG</p>

配管の際の注意事項

- (1) 供給空気源は、除湿、除塵された清浄な空気を御使用ください。
- (2) 配管の際に切粉などの異物がポジショナに混入しないように充分フラッシングを行なった後、配管してください。

5. 調整



注 意



- (1) 本ポジショナはアクチュエータごとにスパン調整・零点調整を行う必要があります。各アクチュエータサイズに合わせて調整を行ってください。
- (2) スパン調整・零点調整は干渉し合いますので、ご注意ください。
- (3) 調整完了後、零調ロックナットを必ずロックしてください。
- (4) 取付姿勢・周囲温度・供給圧力が変わりますと、特性が変化しますのでご注意ください。
- (5) 本ポジショナは力平衡型につき、取付姿勢により特性が変化します。
初期調整時の姿勢と最終取付時の姿勢が異なる場合は、再度調整願います。
- (6) 初期調整後、長期間放置後運転するような場合は、必ず点検・調整を行ってください。


調整に先立って、下記のことを確認してください。

- (1) 配管は、S U P ポート、S I G ポート、O U T 1・2 ポートに正しく配管されていますか。
- (2) ポジショナがアクチュエータに強固に取付けられていますか。
- (3) I P 5 0 0 0 型において内器フィードバックのフィードバックアームが正逆正しい位置に取付けられていますか。（表 3, 4 参照）
- (4) I P 5 1 0 0 型においてカムの正逆の面は正しく、且つフランジナットが確実にロックされていますか。（表 2 参照）

5 - 1 零点調整及びスパン調整

表6 調整方法

	I P 5 0 0 0 型	I P 5 1 0 0 型
調 整 手 順	 <p>（1）入力圧力を0%に設定し、ゼロ調ネジを回してアクチュエータのスタート点を合わせます。 （2）次に、入力圧力を変化させ、アクチュエータのストロークを確認します。 スパンがオーバーしているか又は、不足しているかによって図示の要領でスパン調整してください。 （3）入力圧力を0%に設定し、再び（1）の零点調整を行ないます。 （4）以上の動作を何度か繰り返し、入力圧力に対しアクチュエータが所定のストロークになるように調整してください。</p>	 <p>（1）入力圧力を0%に設定し、ゼロ調ネジを時計回転させるとスタート点は減少し反時計回転で増加します。</p> <p>（2）次に、入力圧力を変化させ、アクチュエータのストロークを確認します。 スパンがオーバーしているか又は、不足しているかによって図示の要領でスパン調整してください。 （3）入力圧力を0%に設定し、再び（1）の零点調整を行ないます。 （4）以上の動作を何度か繰り返し、入力圧力に対しアクチュエータが所定のストロークになるように調整してください。</p>



SUP=0.4MPa





図19はパイロット弁OUT1, OUT2の入力圧力-出力圧力特性を表しています。弊社出荷時には図19のように出力圧力を最適な状態にしています。通常は、調整する必要はありません。

! 注 意

パイロットバルブの感度調整は、複動型のアクチュエータのみ有效です。アクチュエータの種類及び負荷状況により感度が悪い場合には、感度調整ネジを時計回転させます。また、ハンチングが生じる場合は、感度調整ネジを反時計回転させます。（回転量はアクチュエータによって異なりますので、1/16~1回転程度の範囲で行ってください。その際、ストップ用ネジは抜け止めですので緩めないでください。）

* 小容量アクチュエータでハンチングが生じる場合、10-1項 出力絞り入りパイロットバルブも参照してください。（単、複共用）

⚠ 警 告

- (1) 取付・修理・分解後は、圧縮空気を接続し適正な機能検査及び漏れ検査を行ってください。もし、初期状態に比べブリード音が大きく聞こえる場合や、機器が適正に動作しない場合は、使用しないで正しい取付及び組付がされているか確認してください。
- (2) 圧縮空気は取扱いを誤ると危険ですので、製品仕様を守るとともにユニット部品交換やその他のメンテナンス等は計装機器類について十分知識と経験のある方が行ってください。
- (3) 点検時、ポジショナを取り外す時または設置した状態でユニット部品を交換する際は、供給圧力を止めてアクチュエータ内及び配管内の残圧を排気してから、行ってください。

⚠ 注 意

(1) 供給圧力が清浄であるか否かを確認ください。供給空気中の埃、塵、油、湿気、等が機器内に混入する事によりポジショナの作動不良や故障の原因となりますので、圧縮空気清浄化システムについても定期点検を行って常に清浄な空気が得られるように管理してください。

(2) 1年に1度ポジショナの点検を行ってください。点検時においていたみの激しいダイヤフラム、Oリング等のパッキン類及びユニットは交換してください。

特に海岸地等の環境条件や使用条件の厳しい所での使用に際しては、早目の処置が必要です。

(3) 固定絞りがカーボン粒子などで目詰りした場合、パイロットバルブユニットを2つに分割しφ0.4未満のワイヤを絞りに差し込んで掃除してください。

(図20 固定絞りの位置 参照)




図20 固定絞りの位置

(4) パイロットバルブを分解した際は、摺動部(Oリング及び排気弁)にグリスを微量塗ってください。

グリスは、東レ・ダウコーニング(株) SH45シリコングリスをご使用ください。

C

C

(5) 圧縮空気の通っている配管や接続部分からのエア漏れの有無を確認ください。空気配管からのエア漏れは、操作部の作動力の減少、特性の低下などに影響を及ぼします。ブリード孔からは常時空気が放出されていますが、この空気はポジショナ構造上必要な消費であり、仕様範囲内における空気消費であれば異常ではありません。

(6) 点検時には伝達レバーを取り外し、グリスアップを行ってください。
なお、摺動部に磨耗、傷がある場合は部品交換を行ってください。

C

グリス 品番：マルチパーパス2号
名称：ダイヤモンドグリス
メーカー：日石三菱
塗布量：シャフト外周にひと塗り

7. 使用上の注意

⚠ 警 告

使 用 上

- (1) 本ポジショナの仕様範囲外でご使用になりますと、故障の原因となりますので使用しないでください（1項 仕様参照）。
- (2) ポジショナが故障した場合に、システムとして危険が予測される場合は、安全回路を設け危険回避できるよう、システムを構成願います。

⚠ 注 意

使 用 上

- (1) 使用中は、必ずボディカバーを確実に取り付けてください。
- (2) 本ポジショナは定置制御を行う製品です。高頻度のON-OFFでの使用を行わないでください。

⚠ 注 意

取 扱 い

- (1) 輸送中や取扱い時にポジショナに過大な振動、衝撃を与えると故障の原因となりますので避けてください。
- (2) 取付け姿勢によってゼロ点が変化しますので、ゼロ点の調整は装置（現場）に設置後行ってください。
- (3) 現場にて長期間放置される場合には、雨水等が内部に直接侵入しないようにカバーを閉め、配管ポートにプラグをする等の処置をしてください。
また、雰囲気が高温、高湿の場合には内器が結露しないように対策してください。特に、輸出梱包については結露対策を十分行ってください。

⚠ 注 意

空 気 源

- (1) ポジショナ内部には、固定絞り・ノズル等の細管路部がありますので、除湿除塵された清浄な圧縮空気をご使用ください。また、ルブリケータのご使用は避けてください。
- (2) 圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガスなどを含む時は、作動不良の原因となりますので使用しないでください。
- (3) 供給圧力を清浄化するために供給圧力側にミストセパレータ等を使用してください。

⚠ 注 意


使 用 環 境




- (1) 腐食性ガス、化学薬品、海水等の雰囲気または付着する場所では、使用しないでください。
- (2) 過大な振動または衝撃の起こる場所では使用しないでください。
振動については、1 Gかつ250 Hz以内での使用を推奨します。
- (3) 使用温度範囲外で御使用になりますと各種シール部材の劣化が早まり、また、故障の原因になりますので避けてください。



8. トラブルシューティング



改善しない時は御使用を中止してください。







9. 付属品

9-1 出力絞り入りパイロットバルブ

小容量アクチュエータに取付けた場合ハンチングぎみになることがあります。ハンチング防止対策として出力絞りを内蔵したパイロットバルブを用意しました。絞りは脱着可能です。（絞りの装着については、図21、図22を御参照ください。）

表7 絞りの種類

絞り径	出力絞り品番	左記絞り入りパイロットバルブユニット品番	
φ0.7	P36801080	P378010-51(IP5000)	P378020-61(IP5100)
φ1	P36801081	P378010-52(IP5000)	P378020-62(IP5100)




図21 絞り装着図




図22 パイロットバルブ下面図

（注1）絞り取付けの際は、ポート穴にゴミ、切粉等が入らないようにしてください。
絞り取付け後は、必ず“O”リングを装着してください。

9-2 フォークレバー式継手（IP5100型）

アクチュエータとポジショナの主軸接続において、芯ズレに対しフレキシビリティのあるフォークレバー式継手を標準化しました。
ポジショナの側面を使用した取付の場合、フォークレバーアッセンブリMタイプは、従来のセレーション継手と互換性があります。

表8 フォークレバー式継手の種類

品名	部品品番
フォークレバーアッセンブリ M	P368010-24
フォークレバーアッセンブリ S	P368010-25




図23 フォークレバーアッセンブリ Mを使用した側面取付け例




図24 フォークレバーアッセンブリ Sを使用した背面取付け例

9-3 外部フィードバックレバー (IP5000型)

レバータイプIP5000型に適用ストロークの異なるレバーを用意しました。
バルブのストロークが10mm以下の場合はご相談ください。

表9 フィードバックレバーの種類

ストローク	ユニット品番	M寸法	N寸法
10~85mm (付属品区分無記号)	P378010-11	125	150
35~100mm (付属品区分E)	P378010-12	110	195
50~140mm (付属品区分F)	P378010-13	110	275




図25 フィードバックレバーの寸法

10. オプション

10-1 開度インジケータ付 (IP5100)

バルブの開度（回転角）をポジショナのケースカバー上で確認できるように、開度インジケータ付を用意しました。

（型式表示記号上にて表示）

10-2 バイパス弁の内蔵 (IP5000)

ダイヤフラムモータを調節計信号圧力で直接動かせるようにバイパス弁<SIG-O_{UT}1>の内蔵タイプを用意しました。

10-3 均圧弁の内蔵 (IP5100)

複動型アクチュエータを手動操作できるように均圧弁<OUT1-OUT2>の内蔵タイプを用意しました。

※ 均圧弁の内蔵及びバイパス弁の内蔵については別途お問合せください。

1.1. 型式表示

型式表示記号



付属品区分

無記号	付属品無し(標準)	IP5000形式の場合は標準レバー(10~85mm用)付
A	Φ0.7出力級り入り バイロット弁付	IP5000, IP5100形式
B	Φ1.0出力級り入り バイロット弁付	小容量アクチュエータ 対応共通付属品
C	フォークレバー式握手M	IP5100形式
D	フォークレバー式握手S	専用付属品
E	ストローク35~100mm用 レバーユニット付	IP5000形式
F	ストローク50~140mm用 レバーユニット付	専用付属品

圧力計、配管接続口区分


無記号	標準 Rc	A
N	NPT	
F	G	A

注1) 付属品が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記してください。

例: IP5000-010-AD


注2) 付属品区分E又はFの場合、標準レバーは付属されません。

注3) IP5000の開度表示区分は0(開度表示なし)のみです。




10	G33-※-01	圧力計		3	
9	P378010-11	フィードバックレバーエニット	—	1	標準ストローク用
8	P378010-8	ペローズアッセンブリ	—	1	
7	P378010-10	パイロットバルブユニット	—	1	
6	P378010-6	バランスレバーエニット	—	1	
5	P378010-5	フィードバックスプリングユニット	—	1	
4	P378010-4	フィードバックシャフトアッセンブリ	—	1	
3	P378010-3	フィードバックアームユニット	—	1	
2	P378010-2	ボディカバーエニット	—	1	
1	P378010-1	本体ユニット	—	1	

レバータイプ・構造図
IP5000-※※0





10	G33-※-01	圧力計	—	3	
9	P368010-23	フォークピンユニット	—	1	
8	P368010-18	カムユニット	—	1	
7	P378020-6	フィードバックシャフトアセンブリ	—	1	
6	P378020-5	バランスレバーアセンブリ	—	1	
5	P378020-4	フィードバックアームユニット	—	1	
4	P378010-8	ペローズアッセンブリ	—	1	
3	P378020-11	パイロットバルブユニット	—	1	
2	P378020-2	ボディカバーユニット	—	1	(開度表示無)
1	P378020-1	本体ユニット	—	1	





ロータリタイプ(開度表示無)・構造図

IP5100-※※0




11	G33-※-01	圧力計	—	3
10	P368010-23	フォークピンユニット	—	1
9	P368010-19	開度表示板ユニット	—	1
8	P368010-18	カムユニット	—	1
7	P378020-6	フィードバックシャフトアッセンブリ	—	1
6	P378020-5	バランスレバーユニット	—	1
5	P378020-4	フィードバックアームユニット	—	1
4	P378010-8	ペローズアッセンブリ	—	1
3	P378020-11	バイロットバルブユニット	—	1
2	P378020-3	ボディカバーユニット	—	1 (開度表示付)
1	P378020-1	本体ユニット	—	1


ローリタイプ(開度表示付)・構造図
IP5100-※※1



3-M8×1. 25深12
(背面マウント用取付メネジ)








4-M8×1. 25深12
(サイドマウント用取付メネジ)



レバ" - タイフ。外形寸法図
IP5000-※※0

※開度表示有無によらず外形及び
取付ピッチは全て同一寸法となります。



□ - タリタイプ。外形寸法図
IP5100-※※1